

Asiakastiedot: Mäntsälän kunta / kuntatekniikka				
Suoniityntie 151 , 04600 MÄNTSÄLÄ				
Säiliötiedot:				
☐ Tärkeällä pohjavesialueella		☒ Muualla		
Säiliön sijainti:	☐ Maan alla	☒ Rakennuksessa	☐ Ulkona	☐ Maan alaisessa suojakammiossa
Rakennusaine:	☐ Metalli	☒ Lujitemuovi	☐ Muu materiaali	
Tyyppi:	☐ Vaakalieriö	☐ Pystylieriö	☐ Suorakulmainen	☒ Muu tyyppi <u>di-Plast</u>
Tilavuus m ³	Sisältö	Valmistus / Tyypikilpi	Valmistus Nro	SFS tai Hyv.päätöksen Nro
<u>1,5</u>	<u>D1</u>	☒ on ☐ ei	<u>854</u>	<u>1141/331/75</u>
Teräslevyn paksuus mm: vaippa <u>norm.</u> päädyt <u>norm.</u> Asennusvuosi <u>-83</u>				
Tarkastustiedot: Vaipan vahvuus ja kunto				
Jäljellä oleva ainevahvuus syvimmän syöpmän kohdalla: <u>norm.</u> mm. Syöpmän viitteellinen sijainti: _____				
Ilmaputken läpimitta	<u>60</u>	☐ Koko ei vastaa nyk. stand. kts. kohta E ☐ Mekaaninen täyttöhälytin kts. kohta E ☐ Muu kts. Huom.		
Ilmaputken kunto	☒ Todettu koko pituudelta, kuvaus <u>Pysty/raaka</u>	☐ Ei todettavissa		
Täyttöputken läpimitta	<u>60</u>	☒ SFS-liitin nippa	☐ Sakaraliitin	☐ Liitin rikki tai puuttuu
Täyttöputken kunto	☒ Todettu koko pituudelta, kuvaus <u>-11-</u>	☐ Ei todettavissa		
Paluuputken painekoe	☐ Ei huomautettavaa	☐ Kts. huomautukset	☐ Yksiputkijärjestelmä	☐ Ei huom. näkyvin osin
Säiliön rakenteen lujuus	☐ Standardin mukainen	☐ Puutteellinen, kts. kohta C	☐ Tukirakenteet puuttuvat	☐ Vetotankojen jäykistysteräks. vaipasta puuttuvat
			☐ Muu	
Suoja-allas	☐ Betonirakenteinen, katso kohta D	☐ Säiliön ja suoja-altaan välistä tuuletusrako puuttuu kts. kohta F		
	☐ Muu	☐ Muototeräks. korvattu aluspuilla kts. kohta F		
Tarkastuksen tehnyt henkilö		Uusintatarkastus suosit. <u>5v.</u>		
Säiliön luokka		☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ Ei luokkaa		
Suoritetut toimenpiteet:				
☒ Puhdistus		☒ Tarkastus	☐ Hiekkapuhallus ja pohjan pinnoitemaalaus	☐ Muu, kts. huom. ☐ Tasoitekorjaus
PÄÄTY 1 ALIN PINTA PÄÄTY 2 SÄILIÖN VAIPPA LEVITETTYNÄ				
Huomautuksia:				
Öllyjätettä tai -lietettä <u>40</u> L Kuljetetaan pois toimestamme. Jälkikäsittelystä huolehtii Ekokem Riihimäki, Hyvinkään öljyasema, L&T Hyrylä.				