

ESTEETÖN RAKENNUS SUUNNITTELU- JA TARKASTUSASIAKIRJA

Rakennushanke: MARTTA WENDELIN
PÄIVÄKOTI
Osoite: PÄIKKINMÄENTIE 195
04320 TUUSULA
Rakennusluvan numero: _____

Käyttötarkoitus:
 Hallinto- ja palvelurakennus
 Työpaikkarakennus
 Liike- ja palvelutila
 Asuinrakennus

| | Suunnitelmien tarkastus | Toteutuksen tarkastus |
|---|--|--|
| LIIKUNTAESTEISELLE SOVELTUVA AUTOPAIKKA (le-ap) | <input checked="" type="checkbox"/> Sijainti <50m sisäänkäynnistä Lukumäärä <u>2</u> le-ap (/ <u>65</u> kaikki) <input checked="" type="checkbox"/> Koko (väh. 3600x5000) <input checked="" type="checkbox"/> Merkinnät (ISA-tunnus) | <input type="checkbox"/> Sijainti <50m sisäänkäynnistä Lukumäärä ____ le-ap (/ ____ kaikki) <input type="checkbox"/> Koko (väh. 3600x5000) <input type="checkbox"/> Merkinnät (ISA-tunnus) |
| ESTEETTÖMÄT KULKUYHTEYDET ULKONA - kulkuväylät, käytävät - tasoerot (portaot ja luiskat) - käsijohteet ja kaiteet | <input checked="" type="checkbox"/> Pääsy rakennukseen <input checked="" type="checkbox"/> Pääsy le-autopaikoille <input checked="" type="checkbox"/> Pääsy oleskelualueelle <input checked="" type="checkbox"/> Pääsy leikkipaikalle <input checked="" type="checkbox"/> Pääsy välttämättömät alueet | <input type="checkbox"/> Pääsy rakennukseen <input type="checkbox"/> Pääsy le-autopaikoille <input type="checkbox"/> Pääsy oleskelualueelle <input type="checkbox"/> Pääsy leikkipaikalle <input type="checkbox"/> Pääsy välttämättömät alueet |
| ESTEETTÖMÄT KULKUYHTEYDET SISÄLLÄ - kulkuväylät, käytävät - kulku välttämättömiin tiloihin (RakMk G1 3.3. ohje) - sauna-, pesu- ja pesutilat - väestönsuojat - varastotilat | <input checked="" type="checkbox"/> Kulkuväylä (1500) <input type="checkbox"/> Luiskat (katettu 5%/ kattamaton 8%) <input checked="" type="checkbox"/> Portaot (katettu porras 160/300, kattamaton ulkoporras 120/400) <input checked="" type="checkbox"/> Käsijohteet (<input type="checkbox"/> 900 / <input checked="" type="checkbox"/> 900+700) <input checked="" type="checkbox"/> Kulkuaukot (vapaa leveys 850 / 800) <input checked="" type="checkbox"/> Kynnykset <20 | <input type="checkbox"/> Kulkuväylä (1500) <input type="checkbox"/> Luiskat (katettu 5%/ kattamaton 8%) <input type="checkbox"/> Portaot (katettu porras 160/300, kattamaton ulkoporras 120/400) <input type="checkbox"/> Käsijohteet (<input type="checkbox"/> 900 / <input type="checkbox"/> 900+700) <input type="checkbox"/> Kulkuaukot (vapaa leveys 850 / 800) <input type="checkbox"/> Kynnykset <20 |
| HISSI RakMk G1 4.2.1 | <input checked="" type="checkbox"/> Hissi, mitat: 1400x <u>1340</u> (väh.1100) <input checked="" type="checkbox"/> Esteetön hissivarustus EN 81-70 | <input type="checkbox"/> Hissi, mitat: 1400x1340 (väh.1100) <input type="checkbox"/> Esteetön hissivarustus EN 81-70 |
| WC- JA PESUTILAT - asuinhuoneistot RakMk G1 3.2.3 - julkiset tilat RakMk F1 | <input checked="" type="checkbox"/> Esteetön wc-tila <u>2</u> kpl <input checked="" type="checkbox"/> Ø 1500, vapaa tila wc-istuimen vieressä <input checked="" type="checkbox"/> Varusteet: tukikaiteet, bide, hälytys | <input type="checkbox"/> Esteetön wc-tila ____ kpl <input type="checkbox"/> Ø 1500, vapaa tila wc-istuimen vieressä <input type="checkbox"/> Varusteet: tukikaiteet, bide, hälytys |
| KOKOONTUMISTILA | <input checked="" type="checkbox"/> Induktiosilmukka/äänentoisto <input checked="" type="checkbox"/> Esteettömät pyörätuoliapaikat | <input type="checkbox"/> Induktiosilmukka/äänentoisto <input type="checkbox"/> Esteettömät pyörätuoliapaikat |
| MUUT - lausunnot - selvitykset - katselmoinnit | <input type="checkbox"/> Vammaisneuvoston lausunto (liite) <input type="checkbox"/> Esteettömyyssuunnitelma <input type="checkbox"/> _____ | <input type="checkbox"/> Esteettömyyskatselmointi Suorittaja: _____ _____ (Katselmointiraportti liitteenä) |
| YHTEENVETO <u>241/2017 VALTIONEUV- OSTON ASETUS RAKENNUKSEN ESTEETTÖMYYDESTÄ</u> → | <input checked="" type="checkbox"/> Olen tarkastanut pääpiirustukset ja todennut, että ne täyttävät RakMk F1 ja G1 vaatimukset esteettömyyden osalta. <input type="checkbox"/> Lupahakemuksessa on selvitys, miltä osin ja miksi suunnitelma ei täytä esteettömyyden vaatimuksia. | <input type="checkbox"/> Olen tarkastanut kohteen ja todennut, että se täyttää RakMk F1 ja G1 vaatimukset esteettömyyden osalta. <input type="checkbox"/> Olen tarkastanut kohteen ja todennut, että se on esteettömyyden osalta lupapiirustusten mukainen. |
| | Pääsuunnittelijan allekirjoitus, nimen selvennys ja päiväys <u>JARI FRONDELIN</u> <u>3.8.2020</u> | Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus, nimen selvennys ja päiväys _____ |